

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D01	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Schrobmachine	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Wetrok	Testcodes:	
Type:	Mondisc HD	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.55	Ohm	Goed
Isolatie spanning	250	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.38	mA	Goed
Fase spanning	220	V	Informatie
Belasting	2.75	A	Informatie
Lekstroom	0.17	mA	Goed
Lekstroom	0.19	mA	Goed



2022-01-12-10-10-58.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D02	Getest door:	Marc
Omschrijving:	schrobmachine	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Wetrok	Testcodes:	
Type:	Mondisc HD	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.26	Ohm	Goed
Isolatie spanning	250	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.17	mA	Goed
Fase spanning	226.9	V	Informatie
Belasting	3.571	A	Informatie
Lekstroom	0.22	mA	Goed
Lekstroom	0.13	mA	Goed



2022-01-12-10-17-49.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D03	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Stofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Taski	Testcodes:	
Type:	S6.3	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.1	mA	Goed
Fase spanning	226.7	V	Informatie
Belasting	5.651	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-10-38-34.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.B.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D04	Getest door:	Marc
Omschrijving:	sproei extractie	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Wetrok	Testcodes:	
Type:	Extravac	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	250	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.16	mA	Goed
Fase spanning	226.3	V	Informatie
Belasting	5.97	A	Informatie
Lekstroom	0.05	mA	Goed
Lekstroom	0.04	mA	Goed



2022-01-12-10-02-00.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.B.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D05	Getest door:	Marc
Omschrijving:	excentr	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Excentr	Testcodes:	
Type:	40-25	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.06	Ohm	Goed
Isolatie spanning	250	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.15	mA	Goed
Fase spanning	225.7	V	Informatie
Belasting	3.549	A	Informatie
Lekstroom	0.12	mA	Goed
Lekstroom	0.05	mA	Goed



2022-01-12-10-33-12.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D06	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Bouwstofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Numatic	Testcodes:	
Type:	VD570	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.05	mA	Goed
Fase spanning	221.3	V	Informatie
Belasting	5.308	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-10-25-18.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.B.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D07	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Bouwstofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Numatic	Testcodes:	
Type:	NTD 900 2	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.23	mA	Goed
Fase spanning	222.2	V	Informatie
Belasting	10.15	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-10-28-48.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D08	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Hoge drukreiniger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Pulicar	Testcodes:	
Type:		Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.11	Ohm	Goed
Isolatie spanning	250	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.08	mA	Goed
Fase spanning	235.3	V	Informatie
Belasting	0.036	A	Informatie
Lekstroom	0.08	mA	Goed
Lekstroom	0.05	mA	Goed



2022-01-12-09-55-26.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D09	Getest door:	Marc
Omschrijving:	borstelstofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	duplex	Testcodes:	
Type:	D420	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	250	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.38	mA	Goed
Fase spanning	229.6	V	Informatie
Belasting	7.591	A	Informatie
Lekstroom	0.17	mA	Goed
Lekstroom	0.19	mA	Goed



2022-01-12-09-45-43.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.B.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D10	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Stofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Nilfisk	Testcodes:	
Type:	GD 9300	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	8.42	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.12	mA	Goed
Fase spanning	227.8	V	Informatie
Belasting	1.948	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-09-26-57.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D11	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Stofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Nilfisk	Testcodes:	
Type:	D11	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	8.43	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.09	mA	Goed
Fase spanning	224.4	V	Informatie
Belasting	3.854	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-09-32-21.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.' or similar, written over a horizontal line.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D12	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Stofzuiger	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Nilfisk	Testcodes:	
Type:	GD 9300	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	8.36	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.06	mA	Goed
Fase spanning	232.7	V	Informatie
Belasting	2.11	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-09-36-13.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	D19	Getest door:	Marc
Omschrijving:	Schrobzuigmachine	Testinstrument:	SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Karcher	Testcodes:	
Type:	B 40 w	Testdatum:	12-1-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.03	mA	Goed
Fase spanning	229.6	V	Informatie
Belasting	0.302	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-11-39-45.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.' or similar.

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door: VM Service, Zernikelaan 10, 9351VA, Leek, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: Diamant

Afdeling: Groningen

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer: D20	Getest door: Marc
Omschrijving: acculader	Testinstrument: SafetyPAT 3140 06J-0890
Merk:	Testcodes:
Type: psw450	Testdatum: 12-1-2022
Serienummer:	Volgende testdatum: 12-1-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	11.78	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.03	mA	Goed
Fase spanning	225.8	V	Informatie
Belasting	0.036	A	Informatie
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed
Aanraaklekstroom	0.01	mA	Goed



2022-01-12-11-19-36.jpg

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:12-1-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B.' or similar, written over a horizontal line.